

Утверждаю
директор *Озеров* Т.Н. Озерова
приказ № 01-14/30 от 23.01.2020

План

устранения нарушений выявленных при проведении проверки
ГОСПОЖНАДЗОРА (предписание № 412/1/1 от 29.11.2019)

№	нашение	Мероприятия по устранению замечаний	Сроки исполнения	финансирование
1	На плане эвакуации 1-го этажа здания, эвакуационные выходы непосредственно на улицу с лестничных клеток (помещения 2,40 по техническому паспорту БТИ) обозначены как «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД»	Снятие таблички «Запасный выход»	немедленно	выполнено
2	В кабинете физики в непосредственной близости к пусковой аппаратуре (понижающий трансформатор), размещены горючие материалы(книги, стеллажи с книгами)	Переоборудование места хранения методической литературы	немедленно	выполнено
3	Двупольная дверь 1-го этажа здания на лестничную клетку (помещение № 2 по плану БТИ) оборудована только одним устройством для самозакрывания, второе полотно двери не оборудована устройством для самозакрывания.	Покупка и установка доводчика	немедленно	выполнено
4	Двупольная дверь 1-го этажа здания на лестничную клетку (помещение № 2 по плану БТИ) оборудована только одним устройством для самозакрывания, второе полотно двери зафиксирована в открытом положении.	Покупка и установка доводчика	немедленно	выполнено
5	Порошковый огнетушитель ОП-5 № 15А, расположенный в лаборантской кабинета химии, имеет показания манометра менее нормального (стрелка манометра в красной зоне)	Изъятие неисправного огнетушителя	немедленно	выполнено

6	Дверь эвакуационного выхода из перехода между корпусами, оборудована замком открывающимся при помощи ключа.	Установка щеколды	немедленно	выполнено
7	Дверь эвакуационного выхода из помещения столовой, непосредственно наружу здания, оборудована замком, открывающимся при помощи ключа.	Установка щеколды	немедленно	выполнено
8	Над эвакуационным выходом из помещения столовой непосредственно наружу здания отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД»	Установка светового оповещателя	немедленно	выполнено
9	Дверь эвакуационного выхода из помещения столовой, непосредственно наружу здания, закрыта шторами (жалюзи) тюлью.	Снятие штор	немедленно	выполнено
10	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение слесарной мастерской 1 этажа здания от помещений школы выполнено не второго типа (деревянная дверь) (с пределом огнестойкости менее 30 минут)(отсутствует соответствующая документация)	Установка огнеупорной двери	05.10.2020	Из спонсорских средств
11	На дверях слесарной мастерской первого этажа здания производственного назначения не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности	Обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности	немедленно	выполнено
12	На лестничной площадке 1-го этажа здания (помещение 59 по плану БТИ) осуществляется хранение различных материалов	Издан приказ о запрете складирования любых материалов ООО «Комбинатом социального питания» в коридорах, подвале и на лестничных	немедленно	выполнено

		клетках		
13	Двери лестничной клетки 1-го этажа здания школы (помещение 59 по плану БТИ) не оборудованы устройством для самозакрывания дверей и уплотнением в притворах.	Покупка и установка доводчика	немедленно	выполнено
14	В коридоре подвального помещения, под помещением кухни осуществляется хранение различных товаров и материалов в горючей упаковке.	Издан приказ о запрете складирования любых материалов ООО «Комбинатом социального питания» в коридорах, подвале и на лестничных клетках	немедленно	выполнено
15	На путях эвакуации из малого спортивного зала (помещение № 47 по плану БТИ) непосредственно на улицу установлена скамейка	Изменение местоположения скамейки	немедленно	выполнено
16	Отсутствует план эвакуации людей при пожаре на втором этаже здания школы, в месте нахождения актового зала	Размещение плана эвакуации втором этажа здания школы, в месте нахождения актового зала	немедленно	выполнено
17	В помещениях актового зала с одним эвакуационным выходом, установлено более 50 кресел на площади 231,4	Издан приказ о нахождении одновременно не более 50 человек в актовом зале	немедленно	выполнено
18	На путях эвакуации, лестничной площадки 2-го этажа здания (помещение 29 по плану БТИ) установлены стремянки, хозяйственный инвентарь	Освобождение эвакуационного выхода лестничной площадки 2-го этажа здания от стремянки и хозяйственного инвентаря	немедленно	выполнено
19	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение складского назначения (Ф 5 .2) на Зэтаже здания служебное помещение № 30 по техническому паспорту БТИ осуществляется хранение горючих материалов от помещений школы (Ф 4.1) выполнено не 2го типа	Установка огнеупорной двери	05.10.2020	Из спонсорских средств

	(деревянная дверь) (с пределом огнестойкости менее 30 минут)(отсутствует соответствующая документация)			
20	На дверях помещения складского назначения на 3 этаже (служебное помещение № 30 по техническому паспорту БТИ) осуществляется хранение горючих материалов не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности	Обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности	немедленно	выполнено
21	Над эвакуационным выходом из помещений раздевалки (помещение № 32 по техническому паспорту БТИ) непосредственно наружу здания отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД»	Установка светового оповещателя	немедленно	выполнено
22	Дверь эвакуационного выхода с 3-го этажа из помещения раздевалки(помещение № 32 по техническому паспорту БТИ) оборудована замком, открывающим при помощи ключа.	Установка щеколды	немедленно	выполнено
23	Дверь центрального эвакуационного выхода 1-го этажа здания школы, непосредственно наружу здания, заперта, оборудована замком, открывающимся при помощи ключа	Установка щеколды	немедленно	выполнено
24	На путях эвакуации из помещения столовой, непосредственно наружу здания, снаружи здания имеется перепад высот более 0,45 м, отсутствует лестница с числом ступеней не менее трех ли пандус с уклоном не более 1:6	Ремонт запасной лестницы	05.10.2020	Письмо в Департамент образования на выделение дополнительных средств
25	Помещения здания ТИРа, расположенного на территории школы эксплуатируемое в качестве хранения горючих материалов не	Согласование вопроса установки АПС в здании ТИРа не используемого в учебно-воспитательном	05.10.2020	Письмо в Департамент образования на выделение

	оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации	процессе		дополнительных средств
26	Помещения здания ТИРа, располагаемого на территории школы, не обеспечены первичными средствами пожаротушения.	Установка огнетушителей	немедленно	выполнено
27	На знаках обозначения направления движения к пожарным гидрантам отсутствует четкое обозначение цифрами расстояние до их месторасположения	Восстановление обозначения	немедленно	выполнено
28	Дверь лестничной клетки 1-го этажа (помещение № 40 по техническому паспорту БТИ) оборудована доводчиком, силы которого недостаточно для самозакрывания двери	Укрепление доводчика	немедленно	выполнено