

План устранения замечаний госпожнадзора (предписания)

пункт предписания	мероприятия	сроки	ответственные
1. На плане эвакуации 1 -го этажа здания, эвакуационные выходы непосредственно на улицу с лестничных клеток (помещения 2, 40 по техническому паспорту БТИ) обозначены как "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД".	Письмо в ДО о выделении средств Заказать новый план эвакуации	1 квартал 2020 г.	Абдуллаева С.Л.
2В кабинете физики, в непосредственной близости к пусковой аппаратуре (понижающий трансформатор), размещены горючие материалы (книги, стеллаж с книгами).	Убрать горючие материалы	немедленно после получения предписания/ выполнен	Папазова Т.А. Павлова Н.А.
3 Двупольная дверь 1-го этажа здания на лестничную клетку (помещение № 2 по плану БТИ) оборудована только одним устройством для самозакрывания, второе полотно двёри не оборудовано устройством для самозакрывания.	Письмо в ДО о выделении средств Установить новые доводчики	2 квартал 2020 г	Озерова Т.Н. Абдуллаева С.Л.
4 Двупольная дверь 1-го этажа здания на лестничную клетку (помещение № 2 по плану БТИ) в оборудована только одним устройством для самозакрывания, вторая пола двери зафиксирована в открытом положении	Двери держать в закрытом состоянии, установить доводчики	2 квартал 2020 г	Абдуллаева С.Л.
5 Порошковый огнетушитель ОП-5 №15А, расположенный в лаборантской кабинета химии, имеет показания манометра менее нормального (стрелка манометра в красной зоне)	Заправить огнетушитель	2 квартал 2020 г.	Абдуллаева С.Л.
6 Дверь эвакуационного выхода, из перехода между корпусами, оборудована замком, открываемым при помощи ключа.	Дверь запирать на засов	1 квартал 2020 г	Абдуллаева С.Л.
7 Дверь эвакуационного выхода из помещения столовой, непосредственно наружу здания, оборудована замком, открываемым при помощи ключа.	Дверь запирать на засов	1 квартал 2020 г	Абдуллаева С.Л.
8 Над эвакуационным выходом из помещения столовой, непосредственно наружу здания отсутствует световой оповещатель	Письмо в ДО о выделении средств Установить световой	1 квартал 2020 г	Озерова Т.Н. Абдуллаева С.Л.

"ВЫХОД".	оповещатель		
9 Дверь эвакуационного выхода из помещения столовой, непосредственно наружу здания, закрыта шторами (жалюзи), тюлью.	Снять шторы и жалюзи	1 квартал 2020 г	Абдуллаева С.Л.
10. Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение слесарной мастерской первого этажа здания от помещений школы выполнено не 2-го типа (деревянная дверь) (с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	Письмо в ДО о выделении средств Установить противопожарную дверь	До 01.10.20	Озерова Т.Н. Абдуллаева С.Л.
11. На дверях слесарной мастерской, первого этажа здания, производственного назначения, не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности.	Письмо в ДО о выделении средств Произвести расчет категории помещения мастерских, подписать	1 квартал 2020 г	Абдуллаева С.Л.
12. На лестничной площадке 1-го этажа здания (помещение 59 по плану _ БТИ), осуществляется хранение различных материалов.	Убрать материалы	немедленно после получения предписания/ выполнен	Архипова Л.А.
13 Двери лестничной клетки 1-го этажа здания школы (помещение №59 по плану БТИ) не оборудованы устройством для самозакрывания дверей и уплотнением в притворах	Письмо в ДО о выделении средств Установить доводчики	2 квартал 2020 г	Абдуллаева С.Л.
14. Двери лестничной клетки подвального этажа здания школы (помещение №59 по плану БТИ) не оборудованы устройством для самозакрывания дверей и уплотнением в притворах	Письмо в ДО о выделении средств Установить доводчики	2 квартал 2020 г	Абдуллаева С.Л.
15. В коридоре подвального помещения, под помещениями кухни, осуществляется хранение различных товаров и материалов в горючей упаковке.	Убрать материалы	немедленно после получения предписания	Архипова Л.А.

16. На путях эвакуации из малого спортивного зала (помещение №47 по плану БТИ) непосредственно на улицу установлена скамейка.	Убрать скамейку	немедленно после получения предписания/ выполнен	Лебусова И.Н.
17. Отсутствует план эвакуации людей при пожаре на 2-ом этаже здания школы, в месте нахождения актового зала.	Письмо в ДО о выделении средств Заказать план эвакуации	Декабрь 2019 года/ выполнен	Абдуллаева С.Л.
18. В помещении актового зала, с одним эвакуационным выходом, установлено более 50 кресел на площади 231,4 кв.м.	Издать приказ о посещении актового зала одновременно не более 50 человек.	Декабрь 2019 года/ выполнен	Озерова Т.Н.
19. На путях эвакуации, лестничной площадке 2-го этажа здания (помещение 29 по плану БТИ), установлены стремянки, хозяйственный инвентарь.	Убрать стремянки и хозинвентарь	Январь 2020г	Абдуллаева С.Л.
20. Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение складского назначения (Ф5.2) на 3 этаже здания служебное помещение - помещение № 30 по техническому паспорту БТИ, осуществляется хранение горючих материалов) от помещений школы (Ф4.1) выполнено не 2-го типа (деревянная дверь) (с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	Письмо в ДО о выделении средств Установить протипожарную дверь	До 01.10.20	Озерова Т.Н. Абдуллаева С.Л.
21. На дверях помещения складского назначения на 3 этаже здания (служебное помещение - помещение № 30 по техническому паспорту БТИ, осуществляется хранение горючих материалов) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности.	Письмо в ДО о выделении средств Произвести расчет категории помещения, подписать	1 квартал 2020 г	Абдуллаева С.Л.
22. Над эвакуационным выходом Из помещения раздевалки (помещение № 32 по тех паспорту БТИ), непосредственно наружу здания отсутствует световой оповещатель « Выход»	Письмо в ДО о выделении средств Установить световой оповещатель «Выход»	1 квартал 2020 г	Озерова Т.Н. Абдуллаева С.Л.

23. Дверь эвакуационного выхода с 3-го этажа здания школы, непосредственно наружу здания, заперта, оборудована замком, открываемым при помощи ключа	Установить засов и запереть на него	1 квартал 2020 г	Абдуллаева С.Л.
24. Дверь центрального эвакуационного выхода 1го этажа здания школы, непосредственно наружу здания, заперта, оборудована замком, открываемым при помощи ключа	Установить засов и запереть на него	1 квартал 2020 г	Абдуллаева С.Л.
25. На путях эвакуации из помещения столовой, непосредственно наружу здания, снаружи здания имеется перепад высот более 0,45 м, отсутствует лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6	Письмо в ДО о выделении денежных средств Ремонт лестничного марша	До 01.10.20	Озерова Т.Н. Абдуллаева С.Л.
26. Помещение здания тира, располагаемого на территории школы, эксплуатируемые в качестве хранения горючих материалов, не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации	Письмо в ДО о выделении денежных средств Установить пожарную сигнализацию	До 01.10.20	Озерова Т.Н. Абдуллаева С.Л.
27. Помещение здания тира, располагаемого на территории школы, не обеспечены первичными средствами пожаротушения	Обеспечить тир огнетушителями	2 квартал 2020 г	Абдуллаева С.Л.
28. На знаках обозначения направления движения к пожарным гидрантам отсутствует четкое обозначение цифрами расстояние до их месторасположения	Обновить надписи	1 квартал 2020 г	Абдуллаева С.Л.
29. Дверь лестничной клетки 1-го этажа здания (№ 40 по тех. паспорту БТИ), открываемая в коридор 1-го этажа, оборудована доводчиком, силы которого не достаточно для самозакрывания двери, имеется щель в прихлопе более 0,1 м	Письмо в ДО о выделении средств Заменить доводчик	2 квартал 2020 г	Озерова Т.Н. Абдуллаева С.Л.

*с приложением ознакомлена
Абдуллаева С.Л.*