

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: [ugpn@adm.yar.ru](mailto:ugpn@adm.yar.ru))

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
(г. Ярославль, ул. Бабича, д.12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: [ondgorod@mail.ru](mailto:ondgorod@mail.ru))

Предписание № 412/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 56».

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Морева Алексея Николаевича от 05.11.2019 года № 412, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. 11.11.2019 года по 10 час. 00 мин. 29.11.2019 года. проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности Государственный инспектор г.Ярославля по пожарному надзору Гонозов Максим Александрович в отношении Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 56», осуществляющего деятельность по адресу: г.Ярославль, проезд. Моторостроителей 10.

в присутствии Директора - Озерова Татьяна Николаевна.

(указываются должности, фамилии имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На плане эвакуации 1-го этажа здания, эвакуационные выходы непосредственно на улицу с лестничных клеток (помещения 2, 40 по техническому паспорту БТИ) обозначены как "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД".	ч.3 ст.89 Федерального закона РФ №123-ФЗ,, Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) п.33, СНиП 21-01-97* п.6.9 п.п а)	05.10.2020	

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

2	В кабинете физики, в непосредственной близости к пусковой аппаратуре (понижающий трансформатор), размещены горючие материалы (книги, стеллаж с книгами).	Правила противопожарного режима в РФ п.42, п.п ж)	05.10.2020	<i>Всман</i>
3	Двупольная дверь 1-го этажа здания на лестничную клетку (помещение № 2 по плану БТИ) оборудована только одним устройством для самозакрывания, второе полотно двери не оборудована устройством для самозакрывания.	п. 62 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.6.18* СНиП 21-01-97*, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009.	05.10.2020	
4	Двупольная дверь 1-го этажа здания на лестничную клетку (помещение № 2 по плану БТИ) оборудована только одним устройством для самозакрывания, вторая пола двери зафиксирована в открытом положении.	п.36 п.п г). п. 62 Правил противопожарного режима в РФ, п.6.18* СНиП 21-01-97*, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009.	05.10.2020	
5	Порошковый огнетушитель ОП-5 №15А, расположенный в лаборантской кабинета химии, имеет показания манометра менее нормального (стрелка манометра в красной зоне)	Правила противопожарного режима в РФ п.478,	05.10.2020	
6	Дверь эвакуационного выхода, из перехода между корпусами, оборудована замком, открываемым при помощи ключа.	Правила противопожарного режима в РФ п.35, СНиП 21-01-97* п.6.18*, СП 1.13130.2009 п. 4.2.7.	05.10.2020	
7	Дверь эвакуационного выхода из помещения столовой, непосредственно наружу здания, оборудована замком, открываемым при помощи ключа.	Правила противопожарного режима в РФ п.35, СНиП 21-01-97* п.6.18*, СП 1.13130.2009 п. 4.2.7.	05.10.2020	
8	Над эвакуационным выходом из помещения столовой, непосредственно наружу здания отсутствует световой оповещатель "ВЫХОД".	Правила противопожарного режима в РФ п.61, СП 3.13130.2009 п.5.3,	05.10.2020	✓
9	Дверь эвакуационного выхода из помещения столовой, непосредственно наружу здания, закрыта шторами (жалюзи), тюльюю.	Правила противопожарного режима в РФ п.36, п.п б)	05.10.2020	
10	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о	05.10.2020	

КОПИЯ ВЕРНА

подпись






	слесарной мастерской первого этажа здания от помещений школы выполнено не 2-го типа (деревянная дверь) (с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	требованиях пожарной безопасности» (далее Закон № 123-ФЗ) ст. 52 п. 1; ст. 59 п. 1; ст. 88 ч.ч. 1,2,3; п.п. 4.2, 4.17 СП 4.13130.2013, п.п. 5.14*, 7.1, 7.4 СНИП 21-01-97*		
11	На дверях слесарной мастерской, первого этажа здания, <u>производственного назначения</u> , не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности.	Правила противопожарного режима в РФ п.20	05.10.2020	
12	На лестничной площадке 1-го этажа здания (помещение 59 по плану БТИ), осуществляется хранение различных материалов.	Правила противопожарного режима в РФ п.36, п.п б)	05.10.2020	
13	Двери лестничной клетки 1-го этажа здания школы (помещение №59 по плану БТИ) не оборудованы устройством для самозакрывания дверей и уплотнением в притворах	Правила противопожарного режима в РФ п.35, СНИП 21-01-97* п.6.18*, СП 1.13130.2009 п. 4.2.7.	05.10.2020	
14	Двери лестничной клетки подвального этажа здания школы (помещение №59 по плану БТИ) не оборудованы устройством для самозакрывания дверей и уплотнением в притворах	Правила противопожарного режима в РФ п.35, СНИП 21-01-97* п.6.18*, СП 1.13130.2009 п. 4.2.7.	05.10.2020	
15	В коридоре подвального помещения, под помещениями кухни, осуществляется хранение различных товаров и материалов в горючей упаковке.	Правила противопожарного режима в РФ п.23, п.п к)	05.10.2020	
16	На путях эвакуации из малого спортивного зала (помещение №47 по плану БТИ) непосредственно на улицу установлена скамейка.	Правила противопожарного режима в РФ п.36, п.п. б)	05.10.2020	
17	Отсутствует план эвакуации	Правила	05.10.2020	

КОПИЯ ВЕРНА

подпись



	людей при пожаре на 2-ом этаже здания школы, в месте нахождения актового зала.	противопожарного режима в РФ п.7		
18	В помещении актового зала, с одним эвакуационным выходом, установлено более 50 кресел на площади 231,4 кв.м.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.6.12* СНИП 21-01-97*; п.5.2.12 СП 1.13130.2009	05.10.2020	
19	На путях эвакуации, лестничной площадке 2-го этажа здания (помещение 29 по плану БТИ), установлены стремянки, хозяйственный инвентарь.	Правила противопожарного режима в РФ п.36, п.п. б)	05.10.2020	
20	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение складского назначения (Ф5.2) на 3 этаже здания служебное помещение - помещение № 30 по техническому паспорту БТИ, осуществляется хранение горючих материалов) от помещений школы (Ф4.1) выполнено не 2-го типа (деревянная дверь) (с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Закон № 123-ФЗ) ст. 52 п. 1; ст. 59 п. 1; ст. 88 ч.ч. 1,2,3; п.п. 4.2, 4.17 СП 4.13130.2013, п.п. 5.14*, 7.1, 7.4 СНИП 21-01-97*	05.10.2020	
21	На дверях помещения складского назначения на 3 этаже здания (служебное помещение - помещение № 30 по техническому паспорту БТИ, осуществляется хранение горючих материалов) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности.	Правила противопожарного режима в РФ п. 20.	05.10.2020	
22	Над эвакуационным выходом	Правила	05.10.2020	

КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ





достаточно для самозакрывания двери. Имеется щель в прихлопе более 0,1м.			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст.6, ст.78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Подпись лиц(а), проводившего проверку:**

Государственный инспектор г.Ярославля по пожарному надзору  
Гонозов М.А.

«29» Ноября 2019г.

(подпись)

**Предписание для исполнения получил:**

И.О. директора Звонкова О.Н.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» Ноября 2019г

(подпись)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**КОПИЯ ВЕРНА**

подпись